



Club ALLY'e uygulanan noise barrier lerin ön tarafında yapılan ölçüm sonucu elde edilen değer **94dBA** belirlenmiş, barrier arkasında club içindeki müzik seviyesi korunarak yapılan ölçümde **78dBA** lık gürültü seviyesi tespit edilmiştir. Bu durumda ortalama **16 dBA** bir ses geçişi engellenmiştir.



Barrier önü (club içi)



Barrier arkası (2 mt)